

Fastighetsverksamheten genom Locum AB
Handläggare
Patrik Häggstrand

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-02-15

FSN dnr 2020-0637
Klass: K1

Fastighets- och servicenämnden

Svar på Vänsterpartiets skrivelse gällande allvarliga brister vid SÖS nya operationsbyggnad

Ärendebeskrivning

Vänsterpartiet har inkommit med en skrivelse daterad 2020-12-17 gällande allvarliga brister vid Södersjukhusets nya operationsbyggnad

Med anledning av de brister som uppdagats i de nybyggda lokalerna på Södersjukhuset önskar Vänsterpartiet svar på följande:

- 1) Vad vidtar Locum/FSN för åtgärder med anledning av de allvarliga brister som media tar upp?
- 2) Vad är planeringen gällande ventilationssystemet och med anledning av det de nu stängda operationssalarna?
- 3) Hur säkerställs att problemen med dörrarna inte uppstår igen?

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande.
Skrivelse från Vänsterpartiet gällande allvarliga brister vid SÖS nya operationsbyggnad

Förslag till beslut

Fastighets- och servicenämnden föreslås fatta följande beslut.

- 1) Förvaltningschefens tjänsteutlåtande (FSN 2020-0637) utgör fastighets- och servicenämndens svar på Vänsterpartiets skrivelse gällande allvarliga brister vid SÖS nya operationsbyggnad.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning

Såsom Locums VD Anette Henriksson informerat om, vid styrelsemötena den 26 november och den 17 december 2020, så uppdagades det vid systematiska kontroller att ventilationssystemet för Södersjukhuset 24 nya operationssalar inte når upp till de krav som ställts vad beträffar filtreringen av tilluften. I dialog med vårdgivarna har en handlingsplan tagits fram för att

Fastighetsverksamheten genom Locum AB
Handläggare
Patrik Haggstrand

TJÄNSTEUTLÅTANDE

2021-02-15

FSN dnr 2020-0637

Klass: K1

Fastighets- och servicenämnden

åtgärda bristerna. Arbetet med att åtgärder har pågått en tid och operationssalarna har successivt tagits i bruk igen.

Bakgrund och nuläge

I samband med den första årliga besiktningen av ventilationen av de nya operationssalarna på Södersjukhuset identifierades luftläckage i de så kallade Hepa-filtren som är integrerade i respektive operationssals undertak, det vill säga en del av den medicintekniska utrustning som är installerad i operationssalarna. Mätningarna visade att utrustningen inte levde upp till satta gränsvärden. Ett intensivt arbete påbörjades för att tillsammans med vårdgivare, byggtreprenör och med leverantören av utrustningen säkerställa en metod för att åtgärda problemet. De flesta salarna är nu åtgärdade enligt den utarbetade metoden och har återigen tagits i bruk. Arbetet med de resterande salarna fortsätter i nära samarbete med vården i den takt de kan avstå från salarna. Flera av salarna används nu för covidpatienter och kommer därför inte åtgärdas förrän behovet av covid-vård avtar.

Besiktningarna som uppdagade bristen är en del av det systematiska kvalitetsarbete som Locum och vården utför tillsammans. Frågan kring ansvar kommer att utredas separat och har för närvarande inte prioriterats. I dagsläget betraktar Locum detta som ett garantiärende med avseende på den medicinsktekniska utrustningen. Som ett led i kvalitetsarbetet har även andra nybyggda operationssalar kontrollerats utan att några brister av den här karaktären uppdagats. Dokumentation och rutiner tas nu fram så att inte likande brister uppstår i framtiden. Ovanstående har tilldragit ett visst intresse från media där även andra brister tagits upp. Övriga brister har hanterats inom den ordinarie fastighetsförvaltningen.

Varje operationssal har tre möjliga in/utgångar varav en varit behäftad med brister. Två av tre dörrar har därmed varit fungerande och någon risk att bli instängd har med andra ord aldrig förekommit.

.....
Anette Henriksson
Förvaltningschef

Beslutsexpediering:

Akt



Skrivelse från V gällande allvarliga brister vid SÖS nya operationsbyggnad

Vi har genom media tagit del av uppgifter om att SÖS nya operationshus har uppvisat flera allvarliga brister. Det är givetvis bra att det nu finns ett nytt operationshus och många operationer har genomförts där och säkert fungerat. Det vi nu ser allvarligt på är de för oss nya uppgifterna att de specialbyggda dörrarna till operationssalarna ibland inte gått att öppna eller stänga och det finns till och med rapport om att personal klämts i dessa.

Enligt tidningen ETC uppdagades det nu i november 2020 att byggbolaget lämnat stora glipor runt filter i ventilationssystemet, med resultatet att luften som strömmat in har varit smutsig och direkt olämplig för att genomföra operationer i. Efter att det framkommit stängdes operationssalarna och den 27 november hade de fortfarande inte öppnat än.

Tidningen hade tagit del av ett stort antal felanmälningar gällande denna byggnad som handlat om problem med dörrarna, höga temperaturer, problem med ventilationen, varav flera av dessa hade kunna sluta olyckligt. Bland annat när personal fått tillkalla tekniker för att de själva inte kunnat öppna dörren och ta sig ut från operationssalen.

Byggnadens budget var från början på cirka 3 miljarder kronor men slutnotan verkar landa på 4,5 miljarder. För de pengarna bör de omnämnda problemen åtgärdas snarast.

Med anledning av ovanstående vill Vänsterpartiet ha svar på följande:

- 1) Vad vidtar Locum/FSN för åtgärder med anledning av de allvarliga brister som media tar upp?
- 2) Vad är planeringen gällande ventilationssystemet och med anledning av det de nu stängda operationssalarna?
- 3) Hur säkerställs att problemen med dörrarna inte uppstår igen?